



HUMIDIMETRE FARMPOINT



TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr





AVANTAGES :

- Affichage numérique avec une précision au dixième.
- Cellule combinée d'analyse et de compression.
- Compensation automatique de la température.
- Cellule de mesure en aluminium poli.
- Boîtier antichoc en plastique ABS.
- Détermination automatique de la moyenne.
- Calibrage individuel pour tous les types de grain.
- Possibilité de mise à jour des échelles d'humidité.
- Livré dans une valisette antichoc.
- Garantie 2 ans.

C'est tellement simple d'utiliser l'humidimètre Farmpoint :

- Mettre en marche l'appareil en appuyant sur la touche ON/TEST.
- Sélectionner le type de grain à analyser avec les touches ↑ et ↓.
- Remplir la cellule de mesure et visser le couvercle en place, jusqu'à ce que le témoin de pression arrive à fleur du dessus du couvercle.
- Appuyer sur ON/TEST.
- Relever le taux d'humidité directement sur l'écran d'affichage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Plage de mesure (humidité) :

5 % à 45 %,

selon le type de grain à analyser.

Plage de fonctionnement (température) :

0 à 45 °C.

Résolution :

0,1 % d'humidité.

Principe de fonctionnement :

Haute fréquence et mesure capacitive.

Compensation thermique :

Automatique.

Affichage :

Numérique, deux lignes.

Dimensions :

21 x 7,5 x 7,5 cm.

Poids avec la valisette de transport :

1,2 kg.

Alimentation :

Pile alcaline 9 V.

Précision :

Supérieure à $\pm 0,5$ %*.

(*) Dans la plage d'humidité normale, avec établissement des moyennes et calibrage.